Linea de Vida Horizontal Temporal, Largo 5-20 m



Características Generales

Línea de vida temporal fabricada en poliéster de alta resistencia. Ideal para desplazarse horizontalmente entre dos puntos de anclaje. Extremos equipados con mosquetones de acero inoxidable don doble traba de seguridad.
Material: Cinta de poliéster, mosquetones de acero inoxidable.
Longitud: regulable entre 5 a 20 m.
Ancho de la cinta: 35 mm.
Resistencia: 22 kN.

Usos Posibles

Desplazamiento horizontal de trabajadores.
Mantenimiento en techos y cubiertas.
Trabajos de construcción y obras públicas.
Trabajos en altura en general.

AR1257

Escanee el código QR-AR para consultar el certificado y la declaración jurada correspondientes según Resolución 18/25

Inocuidad de los EPI

El EPI está concebido y fabricado de tal manera, que cuando se usa conforme a las instrucciones del fabricante no ocasiona riesgos ni otros factores de molestia. Los materiales utilizados para la fabricación del mismo no producen efectos nocivos para la salud del usuario.

Comodidad y Eficiencia

El dispositivo no ofrece obstáculos a la adaptación al usuario y su diseño permite una correcta colocación y permanencia en su posición durante el tiempo de uso.

Lavado y Limpieza

Limpiar con agua y jabón, secar con un paño y suspender en un lugar aireado para que seque de manera natural y a distancia del fuego directo o fuente de calor, igualmente par los elementos que se humedecen durante el uso. No utilizar lavandina, detergentes agresivos, solventes, gasolina o colorantes, ya que estas sustancias pueden afectar la eficacia del producto. Limpiar la las partes textiles unicamente con detergente suave. El procedimento de limpieza debe cumplirse estrictamente.

Almacenamiento

Conservar el producto en su embalaje hasta su primer uso y luego en un bolso o bolsa impermeable. Alejar el producto de cualquier objeto cortante, abrasivo, etc. Mantener el producto alejado del sol, calor, llamas, metal caliente, aceites, productos derivados del petróleo, productos químicos agresivos, ácidos, colorantes, solventes, aristas filosas y estructuras de escaso diámetro. Guardar después de la limpieza protegido de la luz y en un lugar seco y aireado.

Transporte

El equipo debe ser embolsado para transporte en una bolsa o bolso impermeable.

Vencimiento

En condiciones óptimas de almacenamiento no tienen vencimiento.